

## Plano de Controlo Operacional - PCO 2023

Resumo de resultados do controlo analítico

### Controlo Qualidade da Água na Rede de distribuição

	N.º Pontos Amostragem	N.º Parâmetros	N.º determinações	N.º incump. VP	% Cumprimento VP
ALBERNOA	1	3	145	0	100%
BALEIZÃO	1	30	138	0	100%
BERINGEL	1	31	125	2	97%
CABEÇA GORDA	1	17	105	0	100%
BEJA	65	33	2.721	1	99,9%
MARIA DO VALE	1	8	44	0	100%
MINA DA JULIANA	1	8	120	0	100%
MOMBEJA	1	22	109	0	100%
MONTE DA JULIANA	1	8	118	0	100%
N.ª Sr.ª NEVES	1	17	129	0	100%
PENEDO GORDO	1	10	118	0	100%
PISÕES	1	8	56	0	100%
PORTO PELES	1	8	120	0	100%
QUINTOS	1	30	121	0	100%
S. BRISSOS	2	25	139	2	98%
S. MATIAS	1	22	120	0	100%
SALVADA	1	23	103	0	100%
SANTA CLARA DO LOUREDO	2	23	211	1	99%
SANTA VITÓRIA	1	30	152	0	100%
TRIGACHES	1	8	102	0	100%
TRINDADE	1	21	143	0	100%
VALE DE ROCINS	1	22	103	0	100%
VILA AZEDO	1	8	112	0	100%
<b>Total</b>	<b>89</b>	<b>33</b>	<b>5.354</b>	<b>6</b>	<b>99,8%</b>

**Obs.** Após identificação de causas e respetivas medidas corretivas, os incumprimentos de valor paramétrico não persistiram nas análises de verificação.

### Controlo Qualidade da Água em Reservatórios

	N.º Pontos Amostragem	N.º Parâmetros	N.º determinações	N.º incump. VP	Cumprimento VP
Beja - Conceição	1	30	878	0	100%
Beja - Falcões	1	30	860	0	100%
Beja - Mata	1	23	831	0	100%
Beja - Neves	1	10	206	0	100%
Vale de Rocins	1	7	97	0	100%
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>2.872</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

### Controlo Qualidade da Água em Captações água subterrânea

	N.º Captações	N.º Parâmetros	N.º determinações
Captações	2	51	102