

Plano de Controlo Operacional - PCO 2022

Resumo de resultados do controlo analítico

Controlo Qualidade da Água na Rede de distribuição

	N.º Pontos Amostragem	N.º Parâmetros	N.º determinações	N.º incump. VP	% Cumprimento VP
ALBERNOA	1	21	151	0	100,0%
BALEIZÃO	2	29	169	2	97,8%
BERINGEL	1	29	171	0	100,0%
CABEÇA GORDA	2	8	138	0	100,0%
BEJA	66	9	3.154	2	99,9%
MARIA DO VALE	1	8	58	0	100,0%
MINA DA JULIANA	1	8	152	0	100,0%
MOMBEJA	1	20	129	1	98,4%
MONTE DA JULIANA	1	8	160	1	98,8%
N.ª Sr.ª NEVES	1	9	129	0	100,0%
PENEDO GORDO	1	8	134	0	100,0%
PISÕES	1	8	62	0	100,0%
PORTO PELES	1	9	145	0	100,0%
QUINTOS	1	20	138	0	100,0%
S. BRISSOS	1	9	159	0	100,0%
S. MATIAS	1	22	138	0	100,0%
SALVADA	1	28	170	0	100,0%
SANTA CLARA DO LOUREDO	2	8	198	0	100,0%
SANTA VITÓRIA	1	28	176	0	100,0%
TRIGACHES	1	8	142	1	98,6%
TRINDADE	1	21	171	0	100,0%
VALE DE ROCINS	1	20	138	0	100,0%
VILA AZEDO	1	9	141	0	100,0%
Total	91	29	6.323	7	99,8%

Controlo Qualidade da Água em Reservatórios

	N.º Pontos Amostragem	N.º Parâmetros	N.º determinações	N.º incump. VP	Cumprimento VP
Beja - Conceição	1	31	972	0	100,0%
Beja - Falcões	1	29	950	2	99,6%
Beja - Mata	1	29	940	0	100,0%
Beja - Neves	1	28	218	0	100,0%
Vale de Rocins	1	8	128	0	100%
Total	5	31	3.208	2	99,9%

Obs. Após identificação de causas e respetivas medidas corretivas, os incumprimentos de valor paramétrico não persistiram nas análises de verificação.

Controlo Qualidade da Água em Captações água subterrânea

	N.º Captações	N.º Parâmetros	N.º determinações
Captações	2	51	102