

Entidade Gestora:


EMAS de Beja

Rua Conde da Boavista, 16, 7800-456 BEJA
Tel. + 351 284 313 450, Fax + 351 284 313 459, E-mail geral@emas-beja.pt



Perfil da entidade gestora:

Modelo de gestão	Delegação (empresa municipal ou intermunicipal)
Entidade titular	CM de Beja
Composição acionista	100% Município
Período de vigência do contrato	NA
Tipo de serviço	Em baixa
Utilizador do(s) sistema(s) em alta	Águas Públicas do Alentejo, S.A.
Entidades gestoras para as quais exporta água residual	NA
Entidades gestoras das quais importa água residual	NA
Juntas de freguesia que prestam o serviço	NA
Entidade responsável pela gestão de soluções individuais de saneamento de águas residuais	Entidade titular
Alojamentos servidos (n.º)	17862
Alojamentos servidos por soluções individuais de saneamento de águas residuais controladas (n.º)	43
Tipologia da área de intervenção	Área predominantemente rural
Volume de atividade (m³/ano)	1861384
Plano de ação para o controlo de aflúencias indevidas	Não
Plano de contingência	Não
Plano de eficiência energética	Não
Plano de segurança de saneamento	Não



Perfil do sistema de gestão de águas residuais:

Comprimento total de coletores (km)	173,5
Estações elevatórias (n.º)	5
Estações de tratamento de águas residuais (n.º)	10
Fossas sépticas coletivas (n.º)	7
Emissários submarinos (n.º)	0
Índice de conhecimento infraestrutural (em 200)	97
Índice de gestão patrimonial de infraestruturas (em 200)	0
Índice de medição de caudais (em 200)	0
Licenciamento de descargas (%)	24
Índice de valor de infraestrutura (entre 0 e 1)	NR
Índice de segurança e resiliência (em 200)	26
Sazonalidade das aflúencias	NR
Emissão indireta de gases com efeito de estufa (kg CO ₂ e/m³)	0,00
Acessibilidade física ao tratamento (%)	100
Consumo de energia no tratamento (kWh/m³)	0,06
Encaminhamento adequado de lamas do tratamento (%)	NA
Benefício do tarifário social (%)	49
Utilização de volumes planeados (%)	67
Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação telefónicos (%)	NR

Ficha de avaliação da qualidade do serviço:

Indicador	Avaliação 2024	Valor do indicador (valor de referência)	Fiabilidade dos dados	Histórico 2020 - 2024	Observações
ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO AO UTILIZADOR					
AR 02 - Acessibilidade física do serviço através de redes fixas e meios móveis	●	96 % [70; 100]	★	— — — —	
AR 03 - Acessibilidade económica do serviço	●	0,34 % [0; 0,50]	★★★	— — — — —	
AR 04 - Ocorrência de inundações	✗	NR [0; 0,25]		— — — — ✗ ✗	Não foi evidenciada capacidade para o reporte dos dados de acordo com as especificações definidas.
AR 05 - Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação escritos	●	97 % 100	★★★	— — — —	
SUSTENTABILIDADE DA GESTÃO DO SERVIÇO					
AR 06 - Cobertura dos gastos	●	135 % [100; 110]	★★★	— — — — —	
AR 08 - Adesão ao serviço por rede fixa	●	93,2 % [95,0; 100]	★	— — — — —	
AR 09 - Reabilitação de coletores	●	2,1 %/ano [1,5; 4,0]	★★★	— — — — —	
AR 10 - Ocorrência de colapsos estruturais em coletores	●	1,7 /(100 km.ano) 0,0	★★★	— — — — —	
AR 11 - Monitorização da condição de coletores	●	0 % ≥75	★★★	— — — —	
AR 12 - Utilização da infraestrutura de tratamento	✗	NR [70; 95]		— ✗ ✗ ✗	Não foi evidenciada capacidade para o reporte dos dados de acordo com as especificações definidas.
AR 14 - Adequação dos recursos humanos no tratamento de águas residuais	—	NA [2,1; 3,5]		— — — —	A entidade gestora não opera estações de tratamento de águas residuais que sirvam uma população equivalente igual ou superior a 2000 e.p..
AR 15 - Adequação dos recursos humanos na recolha e drenagem de águas residuais	●	19,6 /(100 km.ano) [5,0; 12,0]	★★	— — — —	
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL					
AR 16 - Eficiência energética de instalações elevatórias	✗	NR [0,27; 0,54]		✗ ✗ ✗ ✗	Não foi evidenciada capacidade para o reporte dos dados de acordo com as especificações definidas.
AR 17 - Produção de lamas no tratamento	●	0,0 kg/m ³ [0,0; 0,6]	★	ⓘ — — —	
AR 18 - Produção de água para reutilização	●	0,0 % [30,0; 100,0]	★	— — — —	
AR 19 - Produção própria de energia	●	0 % ≥10	★★★	✗ ✗ — —	
AR 20 - Controlo de descargas de emergência e de tempestade	●	0 % [90; 100]	★★★	— — — —	
AR 21 - Cumprimento dos requisitos de descarga	—	NA 100		— — — —	A informação para o cálculo do indicador não foi disponibilizada à ERSAR por causa não imputável à EG.

Avaliação: ● qualidade de serviço boa; ● qualidade de serviço mediana; ● qualidade de serviço insatisfatória; ⓘ alerta; — NA não aplicável; ✗ NR não respondeu

Fiabilidade dos dados: ★ a menor fiabilidade e ★★★ a maior fiabilidade

Recomendações:

A entidade gestora deve promover um esforço de melhoria particularmente do(s) indicador(es) com avaliação insatisfatória.
A entidade gestora deve criar condições para melhorar a recolha da informação necessária ao cálculo dos indicadores.
A entidade gestora deve adotar procedimentos para aumentar a fiabilidade da informação reportada.